

РАБОТА НА ВЫСОТЕ В ОГРАНИЧЕННЫХ И ЗАМКНУТЫХ ПРОСТРАНСТВАХ

Опасность падения, нехватки кислорода, отравления и взрыва!

Блок 1. Перед началом работ — обязательно:



Оформить наряд-допуск и провести целевой инструктаж.



Оценить риски, проверить план спасения и эвакуации.



Проверить воздух газоанализатором: кислород, горючие и токсичные газы.



Организовать принудительную вентиляцию.



Оградить опасную зону и установить предупреждающие знаки.



Проверить исправность СИЗ, средств связи, освещения и спасательного оборудования.



Блок 2. Средства индивидуальной защиты:



Защитная каска с подбородочным ремнём.



Страховочная привязь, строп, амортизатор и анкерное устройство.



Защитная обувь с нескользящей подошвой.



Перчатки, защитные очки, спецодежда.



При необходимости: изолирующий дыхательный аппарат или средства защиты органов дыхания.

Блок 3. Во время работы:



Работай только при постоянном наблюдении страхующего.



Поддерживай непрерывную связь с наблюдающим.

Не работай в одиночку.



Не снимай страховочную систему до выхода из опасной зоны.



Используй безопасный доступ: лестницу, трап, площадку, треногу с лебёдкой.



Постоянно **контролируй** атмосферу в рабочей зоне.



Немедленно прекрати работу при ухудшении самочувствия, срабатывании газоанализатора или отказе вентиляции.



Блок 4. Категорически запрещается:



Спускаться без наряда-допуска и проверки атмосферы.



Работать при недостатке кислорода, наличии токсичных или взрывоопасных газов.



Использовать неисправные СИЗ и самодельные приспособления.



Применять открытый огонь и искрообразующий инструмент без специальных мер безопасности.



Оставлять работника в замкнутом пространстве без наблюдения.



Выполнять работы при плохой видимости, отсутствии связи или освещения.



ПОЧУВСТВОВАЛ ЗАПАХ, ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ, СЛАБОСТЬ ИЛИ УСЛЫШАЛ СИГНАЛ ГАЗОАНАЛИЗАТОРА? НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИ РАБОТУ, ПОКИНЬ ОПАСНУЮ ЗОНУ И СООБЩИ РУКОВОДИТЕЛЮ!

Безопасность начинается до спуска!